

Hafnia-Hallen

Byens Netværk 16.08.17

Tekst og foto: Liv Reese

**BYENS
NETVÆRK**





Juleaften 2010 kollapsede Club Danmark Hallen i Valby. Dele af bygningen og den ene gavl gav efter under en massiv mængde sne. Sidenhen lå hallen i ruiner, mens der blev arbejdet med adskillige skitseforslag til en ombygning.

Rekonstruktionen af den nye hal begyndte i 2016, og i dag - syv år efter kollapset - er multisportshallen genopstået under navnet Hafnia-Hallen. Christensen & Co Arkitekter og Rambøll står bag den nye opførelse, mens C.C. Contractor A/S har været hovedentreprenør på opgaven.

Byens Netværk kom på (kunst)-græs og mærkede fodboldfeberen i Hafnia-Hallen. Tag med på besøg i den stilrene multisportshal.



VELKOMMEN TIL
HAFNIA-HALLEN
WWW.HAFNIA-HALLEN.DK



”Det handler om lokalområdet, om de mennesker som kommer herude. Det her er ’fodboldland’, her er man fodboldspillere – det fik jeg at vide til et af vores borgermøder. Derfor har vi givet dem en multihal, en stor kunstgræsbane og tre små fodboldbaner samt udendørsfodboldbaner”, fortalte projektleder Michael Werin Larsen fra Christensen & Co Arkitekter.





”Den oprindelige Club Danmark Hallen blev opført i Valby i 1996. Den kollapsede på grund af store mængder snedynger på taget. Siden har hallen været en ruin, man tydeligt kunne se fra S-togsbanen. Da vi overtog projektet boede der hjemløse under hallens ødelagte tag,” fortalte Peter Lund Christensen, projektleder fra Rambøll.







Den røde farve markerer 'klubhuset' – samlingspunktet for brugerne. Her er forskellige faciliteter som omklædningsrum, café, administrations- og mødelokaler.



Løbebanen er netop 100 meter lang, så der er mulighed for at træne sin sprint – og samtidig sine bremseevner.





Den stejle skråning skal med tiden blive til en klatrebane, men er allerede taget i brug til løbehjulstricks - et eksempel på, hvordan Hafnia-hallens brugere intuitiv indtager hallen.



Motions- og styrkecenter,
og indendørs multibane.








Vi undersøger den indendørs fodboldbanes kunstgræs.



Og sandet på de indendørs beachvolley-baner, som knaser som sne under fødderne. Det skyldes, at sandet er sprøjtet med en olie, som skal forhindre sand i luften.





Vi sluttede besøget af med at se billedokumentation for hele forløbet – fra den kollapsede Club Danmark Hal, gennem genopbygningen og opførelsen af Hafnia-Hallen.





Tak for i dag.